

# 消防除患攻坚督查专报

第 1 期

盘锦市消安委办公室

2024 年 2 月 9 日

## 关于对全市近期消防安全集中除患攻坚 大整治行动督查情况的通报

各县区人民政府、辽滨经开区、高新区管委会、市消安委成员单位：

除患攻坚大整治工作开展以来，市委、市政府领导以不打招呼、不听汇报、直奔基层、直插现场的“四不两直”方式，进行明察暗访督导检查。市消安委抽调文旅、教育、民政、卫健、消防 5 个部门成立 5 个督察组，下沉各县区开展实地督导检查。以督压责、以督促改、以督提效，全面压紧压实消防安全责任。在全市迅速掀起“重视消防安全、关注消防安全、加强消防安全”的热潮。现就督查情况通报如下：

### 一、县区政府落实迅速，深化集中攻坚

（一）领导挂帅抓统筹。县区主要领导高度重视，专门召开会议部署消防安全集中除患攻坚大整治行动，主要领导先后

带队深入全市重点场所、高风险区域开展消防安全督导检查，现场查看各场所消防安全措施落实情况。

（二）部门联合强整治。行业部门汇聚监管合力，开展集中检查，盘山县石新镇盘锦华山家园老年聚乐中心，停用该养老机构。已拆除站前社区影响人员疏散的防盗窗和广告牌 262 家，拆除防盗窗和广告牌 370 个。

## 二、强化问题整改,工作落实不细

（一）排查力度不够，质效不高。各督查组在检查过程发现，重数量，不重质量，检查单位数多，火灾隐患相对较少。督促隐患整改不及时，不到位，未及时跟踪督促整改，未下发督办通知单，未移交相关列管部门督促整改。

（二）提升业务能力，加强学习。检查人员自身业务水平有待提高，不能发现火灾隐患问题，应加强自身业务学习，提升业务水平。业务水平不高，及时看到问题，也发现不了，不会检查，不知道怎么检查的现象仍然存在。

（三）责任意识不强，固本增效。单位主体消防安全责任意识不强，没有真正意识到消防安全的重要性，应加强自身企业的消防安全管理，要抓牢消防安全教育培训，开展有针对性、实效性的消防安全教育培训活动，重效益的同时注重消防安全。

（四）兼顾本质安全，共治合力。注重企业本质安全意识，生产、经营、管理、安全等诸多因素，各种因素相互关联，同

等重要。居民住宅小区电动车集中充电设施建设力度不够，电动车随意停放、“飞线充电”问题依然存在。

### 三、下一步工作要求

（一）进一步提高认识，压实责任，转变工作作风。要提高消防安全工作的意识，坚持人民至上、生命至上，克服侥幸心理，时刻保持紧迫感和责任感，慎终如始抓好消防安全工作，推动全市消防安全工作持续向好。及时对安全工作进行安排部署，确保领导有力、推进有力、落实有力。责任落实要到位，严格落实企业主体责任、部门监管责任和乡镇（街道）属地责任，严防安全事故发生。督导检查要到位，对消防安全各项工作进行全方位督导检查，确保发现问题及时整改到位。

（二）注重排查效果，全覆盖，无遗漏。要紧抓火灾隐患排查整治，要进行全面细致排查，做到不留死角，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。强化严惩重罚，有效遏制火灾事故发生。深入开展除患攻坚大整治工作，采取多部门联合执法，进行大整治工作。

（三）进一步加大执法力度，精准曝光，倒逼隐患整改效果。针对检查中，发现的严重违法行为，要对同行业进行精准曝光，同行业针对曝光的违法行为，及时进行整改，消除本单位火灾隐患。严厉打击违法行为，实现“惩治一个、震慑一片”警示效果。严格执行重大隐患挂牌督办制度对突出问题和重大

隐患的整改实施跟踪督办、闭环管理。倒逼企业落实消防安全主体责任，确保隐患排查治理工作形成长效机制。

此通报。

附件:督导组发现的火灾隐患清单及街道消防工作开展情况

盘锦市消防安全委员会办公室

2024年2月9日

附件

## 督导组发现火灾隐患问题清单及街道 消防工作开展情况

### 市消安委抽调五个部门督导检查情况

1月31日至2月9日，督导组督查1个街道，社会单位17家，发现火灾隐患60处。

**1. 盘锦市兴隆台区牛牛当家饭店：**房间内设置多个液化石油气钢瓶，不应设置在人员密集场所室内；安全出口处消防应急照明灯具外壳损坏；

**2. 兴隆台区八零年代菜馆：**厨房操作间排油烟管道未定期清理；厨房操作间电气线路敷设不符合要求，部分线路破损；安全出口处消防应急照明灯故障；液化石油气瓶组间设在疏散楼梯下方，不符合要求；

**3. 盘锦市兴隆台区美之岛美容美发：**电气线路不应直接敷设在可燃物体上；灭火器数量不足；

**4. 兴隆台区益康达养生馆：**按摩椅的摆放影响疏散走道宽度。电气线路敷设不符合要求；

**5. 社会福利院：**湿式报警阀室排水设施不符合要求；强电间消防应急照明一路电源处于“断开”状态；双电源转换开关处于“手动”状态；消防应急照明灯具为普通灯具，非消防产

品；封闭楼梯间部分外窗无法完全打开，影响自然通风；封闭楼梯间双扇防火门未安装顺序器；二层防火卷帘下方铺设可燃仿真绿植；

**6. 盘锦市救助服务站：**可燃气体探测器安装位置不符合要求；办事大厅安全出口未设置消防应急照明及疏散指示标志；消防设施应定期维护保养检测；

**7. 盘锦中天酒店管理有限公司** 消防控制室值班记录填写不完整；消防控制室人员操作不熟练；抽查四层消防栓用挂画遮挡；消防水池无液位显示；厨房与大厅防火门封闭不严；厨房常闭防火门处于开启状态；抽查四层排烟风机启动后无风量；四层多功能厅墙壁使用使用软包装修；

**8. 盘山县人民医院** 消防档案未及时更新；消防车道停放临时车占用消防通道；常闭式防火门处于开启状态；防火门闭门器多处损坏；未提供电气产品定期维护、检测记录；员工对灭火器使用不熟练；未设置消防登高场地；消防救援窗未设置明显标识；针对住院部特殊群体制定的灭火应急疏散预案不完善；

**9. 老北京羊蝎子火锅** 配电室堆放杂物；安全出口处采用拉门；私拉乱接电线；堵塞消火栓；燃气报警器电线未穿管保护；

**10. 贵香饺子家常菜** 安全出口处采用拉门；私拉乱接电

线，未穿管保护；堵塞消火栓；燃气罐采用三通接口；

**11. 盘锦华山家园老年聚乐中心** 火灾联动报警系统不能正常运行；未按要求设置消防喷淋；未按要求设置消防控制柜；

**12. 盘锦红海湿地温泉乐园有限公司** 维保记录填写不规范；厨房油烟灶无清理记录，未按时开展；

**13. 北旅田园（盘锦北国旅游发展有限公司）** 液化气瓶存放未设置气瓶间不符合要求；电气线路敷设不符合要求；

**14. 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司** 占用疏散通道和遮挡消火栓；

**15. 盘锦兴隆大厦二百有限公司** 占用疏散通道和遮挡消火栓；

**16. 鑫和邻家百货超市** 工作人员的安全防范意识有待提高、对灭火器使用数量度不够；

**17. 人民医院** 消防控制室部分巡查检查记录上相关负责人未签字确认；发现防火门下部门框被拆除；抽查 2 号楼东侧封闭楼梯间内自然排烟窗被限制开启，达不到自然排烟要求；部分自动喷水灭火系统末端试水装置未设置孔口出流；

**盘山县太平街道：**微型消防站人员对初期火灾流程不熟练；冬防工作开展情况，未按方案要求上报；专项行动工作开展佐证材料不全。