

消防除患攻坚督查专报

第 7 期

盘锦市消安委办公室

2024 年 3 月 15 日

关于对盘山县消防安全集中除患攻坚 大整治行动暗访情况的通报

盘山县人民政府：

3 月 15 日，市消安委暗访组检查社会单位 2 家，发现火灾隐患 18 处。从隐患数据分析来看：一是自动喷水灭火系统、消火栓系统处于瘫痪状态；二是消防控制室未独立设置，消防验收把关不严格，消防控制室值班人员未取得相应消防控制室操作职业资格证书；三是楼梯间堆放杂物，影响疏散，这些易改隐患，未及时清理。针对发现的问题，相关单位要高度警觉，举一反三，结合本地实际，抓好整改落实，具体问题详见附件。

附件：消防安全集中除患攻坚大整治行动暗访情况清单

此通报。

盘锦市消防安全委员会办公室

2024年3月15日

附件

消防安全集中除患攻坚大整治行动 暗访情况清单

一、盘山县华发新城小区消防隐患问题

1、消防控制室值班人员仅一人，消防控制室值班人员未取得相应消防控制室操作职业资格证书；

2、消防控制室值班记录填写不及时，记录内容不全面；

3、抽查 1 栋 1 单元 8 层与 9 层之间楼梯间内消火栓水枪和水带无法连接；

4、抽查 1 栋 1 单元住宅楼内部分楼梯间内堆放杂物，影响安全疏散；

5、抽查 3 栋 1 单元 9 层与 10 层之间楼梯间步梯疏散通道应急照明故障；

6、消防泵房稳压泵电接点压力表下限为 0，设置不正确；

7、消防水池未设置就地水位显示装置；

8、车库自动喷水灭火系统处于瘫痪状态；

9、车库消火栓系统处于瘫痪状态；

10、火灾报警控制器显示报警位置不精确。

二、盘山县水岸雅居小区消防隐患问题

1、外围商网的火灾自动报警系统处于瘫痪状态；

- 2、外围商网和自动喷水灭火系统处于瘫痪状态；
- 3、抽查 12 号楼 2 单元住宅楼内部分楼梯间堆放杂物，影响安全疏散；
- 4、抽查 12 号楼 2 单元常闭式防火门未保持常闭状态；
- 5、抽查 12 号楼 2 单元 15 楼北侧管道井内堆放杂物；
- 6、抽查 12 号楼防排烟系统处于瘫痪状态；
- 7、消防控制室未独立设置，在物业会议室中；
- 8、火灾报警控制器显示多处故障且未及时处置。