

消防除患攻坚督查专报

第 2 期

盘锦市消安委办公室

2024 年 3 月 8 日

关于对全市消防安全集中除患攻坚 大整治行动督查情况的通报

各县区人民政府、辽滨经开区、高新区管委会、市消安委成员单位：

除患攻坚大整治工作开展以来，市委、市政府主要领导高度重视，专门召开会议部署消防安全集中除患攻坚大整治行动，3次调度工作开展落实情况，3次听取工作汇报。市委书记王炳森以“四不两直”方式多次检查消防安全工作，先后深入全市重点场所、高风险区域开展消防安全督导检查，现场查看各场所消防安全措施落实情况。由市委常委、副市长刘占明坚持每周暗访督导不少于两次，并约谈各县区、市直行业部门主要领导，每周组织召开除患攻坚大整治推进会，分析研判全市火灾形势，每半月总结阶段性工作，并对阶段性整治工作进行再细化再部署。市消安委抽调文旅、教育、民政、卫健、消防等 5

个部门，成立5个督查组，下沉各县区开展实地督导检查。现就督查情况通报如下：

一、督导工作开展情况

（一）主要领导高度重视，高频次督查暗访。市委书记王炳森3月6日采取“四不两直”方式对盘锦恋家超市有限公司（多处疏散通道被占用；1号门安全出口内临近处一电动车违规充电。）、盘锦坤宇新天地商贸有限公司（一层北侧某美甲店内喷淋头被遮挡。）、部分学校、超市、校外培训机构、养老院、居民小区等单位进行督导检查。3月1日至2日，市委副书记、市长邢鹏深入盘山县胡家学校、盘山县实验学校、盘锦昆能清洁能源有限公司、蓝色康桥E区、盘锦市康宁医院等单位检查消防安全工作。各县区主要领导、分管领导多次召开调度会，调度本辖区除患攻坚工作，多次到社会单位暗访督查火灾隐患。

（二）开展联合检查，严格执法整治。多部门联合执法，重点对住宅小区消防安全综合治理、电动车停放充电、拆除影响人员疏散的防盗窗和广告牌等进行检查。印发了《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》《高层建筑火灾逃生要诀》《家庭防火“三清三关”提示》《电动自行车及蓄电池不进楼不入户》等宣传海报约5万余份。消防部门与城市管理综

合行政执法局、街道、派出所等部门联合行动，已拆除影响人员疏散的防盗窗和广告牌 532 家，拆除防盗窗和广告牌 827 个。

（三）科学统筹推进，督促隐患整改。从督查情况看，消防安全集中除患攻坚大整治工作成效比较明显，通过暗访督查，发现社会单位的火灾隐患较多，暗访督导共检查单位社会单位 54 家，发现火灾隐患 189 处，并督促及时整改。

二、督导检查中存在问题

（一）督查开展不平衡，质效有待提高。通过各督查组检查情况来看，第四组检查 11 家，第一组检查 4 家发现火灾隐患 20 处，第一组组长市卫健委副主任王健暗访督导时工作认真，真正查出了问题，督导了关键。其他督导组应向第一组学习，真正督导一家，放心一家，不留后患。

（二）疏散演练重视程度不够。很多单位在进行消防疏散演练时，只是走个过场，只是简单模拟火灾场景，没有将起火部位、人员疏散就近逃生、扑救初期火灾等诸多环节联系在一起，考虑的不全面。在消防演习中，参与人员的意识与行为也是影响演习效果的重要因素，一些参与人员并没有认真对待，在逃生时没有按照规定疏散路线逃生，造成了演习时的混乱。

（三）大整治落的不实，单位安全意识薄弱。“九小场所”内消防动态隐患问题相对较多，跟踪闭环措施不多。在督查询问中发现部分社会单位从业人员消防安全意识薄弱，四个能力

知之甚少，消防培训广度和深度还需加强。各督导组未下发督办通知单，未将督查的火灾隐患清单移交相关部门。

三、下步工作要求

（一）改进督导方式，提升工作质效。通过解剖一个地方、解剖一类问题，抽丝剥茧、以小见大，用小切口解决大问题。采取暗访夜查、“杀回马枪”等方式，真正查处问题、督到关键。采取“暗访检查+曝光”的方式，选派媒体人员随行摄像录像。自觉维护督导工作的严肃性和公正性，不做发现不了问题的“假专家”，不当发现了问题不提出来的“老好人”，不干提不出问题不督促整改的“烂尾事”。

（二）加大督导力度，明确督导重点。各督导组要增加督导频次，压实工作责任，以除患攻坚工作为契机，切实把社会单位的火灾隐患问题清仓见底，隐患要建立台账，及时跟踪督办，深刻反思各方面、各环节存在的短板不足，督查登记突出风险隐患问题，采取针对性防范措施。

（三）严格督导要求，狠抓监督问效。紧盯不落实的事、问责不履职的人，发现行动迟缓、工作敷衍、弄虚作假的，查不出问题、发现问题不处理的，严肃通报批评，问题严重的严肃问责追责，切实提高消防安全集中除患攻坚大整治行动排查整改质量。

此通报。

附件:《各级督导组发现火灾隐患问题清单》

盘锦市消防安全委员会办公室

2024年3月8日

附件

各级督导组发现火灾隐患问题清单

2月18日至3月6日，全市共督导社会单位46家，发现火灾隐患182处。

一、市消安委抽调五个部门督导检查情况

共检查单位19家，发现火灾隐患或违法行为89处。

1. **滕氏骨科** 火灾报警控制器处于“手动”状态，现场无人会操作；部分双扇常闭式防火门缺少顺序器；二层储藏间未采取防火分隔；二层病房内一个感烟火灾探测器防尘罩未摘除；封闭连廊耐火等级不足。（3月5日，第一组组长市卫健委副主任王健暗访督导）

2. **辽油宝石花医院妇婴院区** 首层扩大封闭楼梯间收款处未采取防火分隔；部分双扇常闭式防火门缺少顺序器；消防控制室值班记录表未2小时记录一次消防设备的运行情况；消防控制室双电源自动转换开关处于“手动”状态，且配电箱内连接非消防用电设备；应增加湿式报警阀组压力开关连锁启泵功能；液化气瓶组间可燃气体探测器选型错误；厨房未采用带自动熄火装置的燃气灶。（3月5日，第一组组长市卫健委副主任王健暗访督导）

3. **丽舍宾馆** 喷淋控制柜电源指示灯未点亮，无法启动喷

淋泵；液化石油气瓶组间与宾馆未采取防火分隔，瓶组间未设置通风口；厨房未采用带自动熄火装置的燃气灶，油烟管道未定期清理；消防救援口未设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。（3月5日，第一组组长市卫健委副主任王健暗访督导）

4. **兴隆台区宝之宸足道养生馆** 封闭楼梯间设置不符合要求；室外疏散楼梯出口处设置房间，室外疏散楼梯平台耐火等级不足；部分外窗设置影响逃生、灭火救援的铁栅栏；消防救援口未设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。（3月5日，第一组组长市卫健委副主任王健暗访督导）

5. **全季酒店** 熟悉演练、疏散逃生演练记录、照片本能体现演练内容；高位水箱间堆放杂物；高位水箱间稳压泵漏水；控制室值班电话无人应答。（3月5日，第二组组长民政局副局长贾兴存暗访督导）

6. **中铁十三局医院** 一至三层后窗安装铁栅栏；五楼设备房电线穿墙未穿管保护；常闭式防火门未保持关闭状态；五层末端试水未安装孔口出流。（3月5日，第二组组长民政局副局长贾兴存暗访督导）

7. **紫云轩火锅店** 消防设施停用；店内缺少安全出口；二楼缺少一部用于疏散的楼梯。（3月5日，第二组组长民政局副局长贾兴存暗访督导）

8. 盘锦六合农牧有限公司 消防控制柜显示屏上有多处故障点；喷淋泵控制柜处在“手动”状态；宿舍楼一楼走廊棚顶私拉乱接电线；污水处理装置区配电室，未完全防火分隔，电线未穿管保护；消防泵房、车间内部、厨房内配电箱无警示标识；食堂燃料油设置位置不符合要求，应采用防火分隔，管道材质应选用无缝钢管。（3月5日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

9. 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司 灭火和应急疏散预案未按要求编制；无新员工岗前消防安全培训记录；消防控制室配电间处配电箱内断路器未安装绝缘隔板；湿式报警阀处压力开关无法直接启动喷淋泵；部分湿式报警阀系统侧压力表显示的压力值小于供水侧压力表显示的压力值；消防水池无就地液位显示装置；消防水泵房内水泵控制柜防护等级不足；四层部分区域顶棚设置塑料绿植；四层京府江南安全出口门未向疏散方向开启；三层锂电池充电间与其他部位之间未实现完全防火分隔。（2月27日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

10. 盘锦市新世纪蓝色康桥幼儿园 一层部分外窗设置铁栅栏；未按要求编制灭火和应急疏散预案；厨房配电箱处存在电线私拉乱接现象；厨房防火窗窗框耐火极限不足；地下

式水泵接合器上面停放私家车。（2月27日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

11. **盘锦市大洼区沐雅汤泉** 消防控制室值班记录未实现2小时记录一次；灭火和应急疏散预案未按要求编制；无新入职员工岗前消防安全培训记录；二层汗蒸区窑洞处未设置喷淋头、火灾报警探测器；消防水池无就地液位显示装置；消防水泵配电柜柜门未与箱体框架接地端子之间连接；配电柜断路器未安装绝缘隔板；消防水泵控制柜设置在水泵房内，防护等级不足。（2月28日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

12. **盘锦市大洼区金政商服宾馆** 客房内插座设置在木质可燃材料上；首层扩大封闭楼梯间内设置的储藏间未设置乙级防火门。（2月28日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

13. **盘锦市大洼区养老院** 灭火和应急疏散预案未按要求制定；消防水泵配电柜柜门未与箱体框架接地端子之间连接；配电柜断路器未安装绝缘隔板；室外消火栓、水泵接合器未设置固定的永久性标识。（2月28日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

14. **兴隆台区英皇娱乐会所** 一层安全出口锁闭；三层安全锁口锁闭，且该处防火门变形；三层西侧楼梯间外窗处设置

铁栅栏；三层西北侧通向室外楼梯的门未向疏散方向开启；排烟机房内堆放杂物，且该处防火门与周围门垛之间封堵不严，电缆槽盒穿越墙体处未封堵；灭火和应急疏散预案未要求编制。（2月29日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

15. 兴隆台区星海瑶池温泉洗浴中心 未按要求编制灭火和应急疏散预案；一层封闭楼梯间内设置功能性房间；封闭楼梯间未设置外窗。（2月29日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

16. 兴隆台区一家生活超市 一层室内消火栓被遮挡；一层、二层顶棚处私拉乱接电器线路；二层库房内设置厨房；二层库房内有人住宿；疏散楼梯处灯光型疏散指示标志故障。（2月29日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

17. 盘锦市大洼区金政商务酒店 客房内插座设置在木质可燃材料；首层扩大封闭楼梯间内设置的储藏间未设置乙级防火门。（3月6日，第四组组长消防副支队长瞿凯暗访督导）

18. 盘山益海嘉里 消防控制室值班人员两人，一人未持证上岗；火灾报警控制器上多线控制盘缺少对主要消防设备的直接控制；高位消防水箱间内缺少液位显示器，未标识最高和最低水位；高位水箱溢流管管径不足，且水箱上有两个

高低不同的溢流管。（3月5日，第三组组长文旅局副局长毕志明暗访督导）

二、各县区政府领导暗访督导情况

共检查单位28家，发现火灾隐患或违法行为97处。

1. **盘锦市兴隆台区鹏利面馆** 疏散指示标志损坏、使用灭火器方法不牢靠。（2月26日，兴隆台区刘冰副区长暗访督导）

2. **公园街一号** 部分线路损坏；安全出口处消防应急照明灯故障。（2月26日，兴隆台区刘冰副区长暗访督导）

3. **李先生面馆** 拆除违规防盗窗、铁栅栏；疏散指示标志损坏；使用灭火器方法不牢靠。（2月26日，兴隆台区刘冰副区长暗访督导）

4. **瀚新东方托莱多小区** 无员工消防安全培训记录；无消防演练记录；无控制室值班记录。（2月26日，兴隆台区刘冰副区长暗访督导）

5. **辽河左岸小区** 尽快研究电动车上楼电梯监控系统，消防控制室值班人员未持证。（3月2日，双台子区常务副区长郭铎震暗访督导）

6. **湖岸丽景小区** 楼道内违规停放电动自行车，电动车集中充电车棚内灭火器缺失。（2月27日，大洼区区委书记林学玮暗访督导）

7. **大洼区沐雅汤泉洗浴** 新员工未进行培训；灭火救援预案制定不合理；室外水泵接合器未设置标识；配电柜下方堆放杂物。（2月28日，大洼区常务副区长于淼暗访督导）

8. **大洼区养老院** 灭火和应急疏散预案未按要求制定；消防水泵配电柜柜门未与箱体框架接地端子之间连接；配电柜断路器未安装绝缘隔板。（2月28日，大洼区常务副区长于淼暗访督导）

9. **大洼区兰田化工** 室外消火栓、水泵接合器未设置固定的永久性标识；操作人员业务能力不强，企业应急预案制定不合理。（3月6日，大洼区常务副区长于淼暗访督导）

10. **城市之星小区** 楼道内停放电动车；消防通道被私家车占。（3月2日，双台子区常务副区长郭铎震暗访督导）

11. **锦尚阳光小区** 存在电动车违规停放及飞线充电；（3月2日，双台子区常务副区长郭铎震暗访督导）

12. **水榭春城小区** 楼道内违规停放电动车；违规堆放杂物；对电动车车棚僵尸车及垃圾进行清理，消防控制室值班人员能力缺失。（3月2日，双台子区常务副区长郭铎震暗访督导，）

13. **水岸雅居小区** 未制定消防演练计划；无控制室值班记录。（盘山县王天娇副县长暗访督导，3月1日）

14. **农垦佳苑小区** 楼道内停放电动车；楼上飞线给电瓶

车充电；楼梯间内堆放杂物。（盘山县王天娇副县长暗访督导，3月1日）

15. **龙翔花园小区** 未组织员工进行消防培训；楼梯道内堆放杂物。（盘山县王天娇副县长暗访督导，3月1日）

16. **老北京羊蝎子火锅** 配电室内堆放杂物；可燃气体报警器线路铺设不合格；疏散门使用侧拉门符合要求。（盘山县王天娇副县长暗访督导，3月1日）

17. **盘锦兴隆石化实业开发有限公司** 1#付油岛静电接地报警控制箱门未关闭；罐区进出口步行梯积雪未清理；2号付油岛一管线阀杆放在阀门旁，未安装在阀门上。（2月5日，第二组盘山县消安委住建局副局长白雪东暗访督导）

18. **高升街道中心敬老院** 食堂可燃气体报警器电源断电；食堂太阳能供电箱门和供电箱接地端子间应选用截面积不小于4平方毫米的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，且该供电箱无防触电警示标志；食堂和面机电源电缆不应沿地面敷设，且电缆敷设无保护措施。（2月7日，第二组盘山县消安委住建局副局长白雪东暗访督导）

19. **盘锦日合石油化工有限公司** 消防水泵控制箱内有充电用插排，且该控制箱无防触电警示标志；储罐区管线穿越东侧防火堤处未做严密封堵。（2月7日，第二组盘山县消安委住建局副局长白雪东暗访督导）

20. 盘锦世兴石化有限公司 南罐区东侧防火堤有一处裂痕未做有效密封，管线穿越东侧防火堤处未做严密封堵；南罐区防火堤设置进出口数量不足；南罐区储罐无储存介质名称及位号。（2月7日，第二组盘山县消安委住建局副局长白雪东暗访督导）

21. 盘山县鑫鑫液化气站 门卫处的电气线路敷设混乱，未进行穿管保护，已整改；附属用房使用液化气罐做饭，已整改。（2月29日，第二组盘山县消安委住建局副局长白雪东暗访督导）

22. 和平饭店 厨房燃气未安装熄火保护罩。（2月29日，第二组盘山县消安委住建局副局长白雪东暗访督导）

23. 玉带明珠小区 督导检查 A1-1、A2、A11、A12、A13 部分楼层，抽查 A1-1 部分楼层楼梯间堆放杂物；部分感烟探测器防尘罩未摘除；楼梯间应急照明、疏散指示标志损坏；消火栓无水；抽查 A2 东侧楼下电动车飞线充电，部分楼层楼梯间堆放杂物；部分感烟探测器防尘罩未摘除；楼梯间应急照明、疏散指示标志损坏；消火栓无水；抽查 A11 部分楼层停放电动自行车；未按照国家标准配备消防水带、水枪；楼梯间堆放杂物；部分感烟探测器防尘罩未摘除；楼梯间应急照明、疏散指示标志损坏；消火栓无水；抽查 A12 部分楼层未按照国家标准配备消防水带、水枪；消火栓接头未安装；

正压送风口被塑料布封死；楼梯间堆放洗衣机、自行车等杂物；楼梯间应急照明、疏散指示标志损坏；消火栓无水；抽查 A13 部分楼层未按照国家标准配备消防水带、水枪；消火栓接头未安装；楼梯间堆放杂物；部分感烟探测器防尘罩未摘除；楼梯间应急照明、疏散指示标志损坏；消火栓无水。

（2 月 25 日，经开区管委会副主任高贺坤暗访督导）

24. 海景花园小区 楼梯间内存在停放电动自行车情况；消火栓系统内无水，停用消防设施；部分消火栓箱内无水带水枪；楼梯间内存放自行车等杂物；消防控制柜存在故障点；未组织住户开展疏散演练；小区内未规划电动车集中充电场所；控制室内电器线路混乱，使用电热毯。

25. 鑫和邻家百货超市

电动三轮车私接电线，在门口充电。（3 月 6 日，第五组组长教育局副局长宋庆乔暗访督导）

26. 欧派影院 近期未开展有针对性的演练；部分员工对消防器材的使用不熟练；放映室内电器线路混乱。（3 月 6 日，第五组组长教育局副局长宋庆乔暗访督导）

27. 辽东湾高中 门卫室配电箱内线路混乱；教学楼内消防设施维修改造仍在进行，需持续推进；需加强对学生消防疏散演练；需加强教职员工消防器材（消防栓）使用培训。（3 月 6 日，第五组组长教育局副局长宋庆乔暗访督导）

28. 魏书生中学 需加强教职员消防器材（消防栓）使用培训。（3月6日，第五组组长教育局副局长宋庆乔暗访督导）